

VARNOSTNI UKREPI PRI TERAPIJI V HIPERBARIČNI KOMORI

Zaradi VARNOSTI vas prosimo, da NE jemljite sledečih predmetov v hiperbarično komoro:

- Cigaret, vžigalic ali vžigalnikov
- Mobilnih telefonov, računalnikov
- Slušnih aparatov
- Baterij
- Elektronike ali česarkoli z izpostavljenim, nezaščitenim stikalom
- Ure ali nakita
- Ključev, kovancev ali denarja
- Parfuma, kolonjske vode ali svežega laka za nohte
- Zdravil – tablet ali tekočin
- Kovinskih predmetov, ki niso del komore
- Kozmetike, ličil ali gelov za lase
- Neodobrenih losjonov za telo
- Časopisov
- Čevlji
- Sintetična oblačila
- Oblačila, ki povzročajo statično elektriko
- Česarkoli, kar vsebuje olje, maščobo ali alkohol
- Katerega koli predmeta, za katerega hiperbarični tehnik ali operater meni, da ni varen.

Vsa oblačila, odeje, rjuhe, prevleke za blazine, itd., morajo biti iz 100 % bombaža

PROSIMO, POJDITE NA WC PRED TERAPIJO

Varnost je naša glavna skrb!